

Odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu
nieograniczonego zadanie pn.

„Budowa Hali Sportowej w Ustrzykach Dolnych szansą na równy dostęp do infrastruktury sportowej uczniów z terenów gmin bieszczadzkich”

Informuję, że na adres: Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne w dniu 16.12.2009 r. wpłynęło pismo-fax zawierające zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą **„Budowa Hali Sportowej w Ustrzykach Dolnych szansą na równy dostęp do infrastruktury sportowej uczniów z terenów gmin bieszczadzkich”** z prośbą o wyjaśnienie następującej niejasności :

Branża sanitarna

1. CZERPNIÉ i WYRZUTNIE

Wg rysunków jest 5 szt. czerpni i 2 szt. wyrzutni (1 prostokątna, 1 okrągła) co nie pokrywa się z liczbą sztuk i odpowiednim KNR przedmiaru punkt 3.1.8-3.1.9

Jaka jest właściwa liczba elementów i jakie KNRy im odpowiadają ?

2. TŁUMIKI

Wg rysunków jest 7 szt. (w tym 6 prostokątnych i 1 okrągły) co nie pokrywa się liczbą sztuk i odpowiednim KNR przedmiaru pkt 3.1.10-3.1.11

Jaka jest właściwa liczba elementów i jakie KNRy im odpowiadają ?

3. ZAWORY WYWIEWNE

Liczba sztuk zaworów:

- CKK80 nie pokrywa się z liczbą sztuk wg przedmiaru punkt 3.1.12.
- CKK100 nie pokrywa się z liczbą sztuk wg przedmiaru punkt 3.1.13.
- CKK125 nie pokrywa się z liczbą sztuk wg przedmiaru punkt 3.1.14.
- CKK160 nie pokrywa się z liczbą sztuk wg przedmiaru punkt 3.1.15.
- CKK200 nie pokrywa się z liczbą sztuk wg przedmiaru punkt 3.1.16.

Jaka jest właściwa liczba elementów ?

4. KRATKI

Wg rysunków obwód kratki a także ich liczba nie pokrywa się z KNR przedmiaru punkt 3.1.17

Jaka jest właściwa liczba elementów i jakie KNRy im odpowiadają ?

5. ANEMOSTATY

Wg rysunków liczba anemostatów oraz typ nie pokrywa się z przedmiarem punkt 3.1.18-3.1.190

Jaka jest właściwa liczba elementów ?

6. SKRZYNKI ROZPRĘŻNE

Odnosząc się do powyższego pytania jaka liczba skrzynek rozprężnych ?

7. ANEMOSTATY

Wg rysunków liczba anemostatów oraz typ nie pokrywa się z przedmiarem punkt 3.1.18-3.1.19

8. PODSTAWY TLUMIĄCE

Wg rysunku rzut dachu liczba elementów nie pokrywa się z przedmiarem punkt 3.1.22

Jaka jest właściwa liczba elementów ?

9. WENTYLATORY KONWEKTOR

Wg rysunku rzut dachu liczba wentylatorów dachowych oraz typ nie pokrywa się z przedmiarem punkt 3.2.1.- 3.2.2

10. WENTYLATORY VENTURE INDUSTRIES

Wg rysunków i opisu technicznego zaprojektowano wentylatory kanałowe, jeden osiowy nagrzewnicę i filtr firmy Venture Industries.

Czy należy umieścić te elementy w kosztorysie ? Jeśli tak to w jakiej liczbie i pod jakim KNRem ?

11. PRZEPUSTNICE

Liczba przepustnic kołowych oraz prostokątnych nie pokrywa się z przedmiarem punkt 3.1.6-3.1.7

Jaka jest liczba poszczególnych przepustnic ?

Prosimy o uzupełnieni przedmiarów o w/w/ braki lub zapewnić, że wszelkie roboty ujęte w przedmiarach będą rozliczane kosztorysem powykonawczym.

Na powyższe zapytanie udziela się następujących odpowiedzi :

Branża sanitarna

1. – 11. Nieścisłości, różnice, braki ilościowe i rzeczowe jakie występują w dokumentacji a przedmiarem **każdy z oferentów poprawia według własnych obliczeń i kalkulacji na podstawie dokumentacji projektowej oraz udzielonych odpowiedzi na zadawane pytania.**

Zamawiający potwierdza, że załączony przedmiar robót nie jest obowiązujący i można go korygować dopisując brakujące pozycje z odpowiednim KNR-em lub kalkulacją własną.

Nie będzie przedstawiony oferentom poprawiony przedmiar robót, który należy wypełnić. Formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej i będą wiążące przy składaniu ofert.

Otrzymują :

1 x adresat

1 x internet - przetargi aktualne

1 x a/a

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Sułuj