

Odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu
nieograniczonego zadanie pn.

„Budowa Hali Sportowej w Ustrzykach Dolnych szansą na równy dostęp do infrastruktury sportowej uczniów z terenów gmin bieszczadzkich”

Informuję, że na adres: Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne w dniu 09.12.2009 r. wpłynęło pismo-fax zawierające zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą **„Budowa Hali Sportowej w Ustrzykach Dolnych szansą na równy dostęp do infrastruktury sportowej uczniów z terenów gmin bieszczadzkich”** celem wyjaśnienia o treści :

Wewnętrzna instalacja c.o.

- w przedmiarach brakuje rur Wirsbo 16x2,0 mm – prosimy o podanie ich ilości.
- w przedmiarach nie ujęto pompy obiegowej – prosimy o wyjaśnienie.
- w przedmiarach nie ujęto wszystkich szafek rozdzielaczowych - prosimy o wyjaśnienie.
- Prosimy o podanie typu szafki rozdzielaczowej oznaczonej na rysunku Rg4.
- Prosimy o podanie parametrów pompy próżniowej, która ma być stosowana w razie potrzeby odwodnienia instalacji
- Prosimy o podanie średnic i ilości zaworów kryzujących typu Strato R firmy Heimeier – brak takiej informacji na rysunkach i w przedmiarach

Ogrzewanie podłogowe parteru

- Prosimy o wyjaśnienie dlaczego w przedmiarach znajduje się jedynie ogrzewanie podłogowe parteru, gdzie należy wliczyć elementy tej instalacji znajdujące się na piętrze/
- Ze względu na brak możliwości zmierzenia, a także brak długości podanych na rysunkach. Prosimy o podanie długości rurociągów grzewczych Pewex fi 20x2,0 mm systemu WIRSBO firmy Uponor
- Prosimy o podanie typu szafki rozdzielaczowej oznaczonej na rysunkach Rp4
- W przedmiarach nie uwzględniono rur UNIPIPE firmy Ponor fi 32, 40, 50 mm- prosimy o podanie ich długości.
- ze względu na dużą ilość rur z pozycji 2.10.3 =12500,00 m prosimy o wyjaśnienie gdzie będą one zastosowane ? - nie znaleźliśmy w dokumentacji projektowej rur o takiej średnicy i ilości.
- prosimy o podanie ilości elementów potrzebnych do wykonania ogrzewania podłogowego:
 - * karbowana rura ochronna
 - * folia polietylenowa
 - * siatka montażowa

- * szuchta betonowa
- * taśma brzegowa
- * izolacja

Ilości te nie są ujęte w dokumentacji

- prosimy o wyjaśnienie, które pozycje kosztorysowe uwzględniają ogrzewanie podłogowe areny ?

Ze względu na brak możliwości zmierzenia, a także brak długości podanych na rysunkach prosimy o podanie długości rur stalowych dn 40 i dn 65 wychodzące z rozdzielaczy dla obiegu ogrzewania grzejnikowego, podłogowego i podłogowego areny. (rys. IS/Co-8).

Na powyższe zapytanie udziela się następujących odpowiedzi :

Wewnętrzna instalacja c.o.

- Nieścisłości, różnice, braki ilościowe i rzeczowe jakie występują w dokumentacji a przedmiarem **każdy z oferentów poprawia według własnych obliczeń i kalkulacji na podstawie dokumentacji projektowej.**
- Nieścisłości, różnice, braki ilościowe i rzeczowe jakie występują w dokumentacji a przedmiarem **każdy z oferentów poprawia według własnych obliczeń i kalkulacji na podstawie dokumentacji projektowej.**
- Nieścisłości, różnice, braki ilościowe i rzeczowe jakie występują w dokumentacji a przedmiarem **każdy z oferentów poprawia według własnych obliczeń i kalkulacji na podstawie dokumentacji projektowej.**
- Typ szafki rozdzielaczowej oznaczonej na rysunku Rg4.
SWP1 430x700x120 mm
- Pompę próżniową dla odwodnienia instalacji w razie potrzeby **nie ujmować w przedmiarach i do wyceny w ofercie.**
- Zawory kryzujące typu Strato R firmy Heimeier projektowane są na rozdzielaczach c.o. , średnice i ilości **należy odczytać na rysunku nr IS/CO-8** dokumentacji projektowej

Ogrzewanie podłogowe parteru

- Ogrzewanie podłogowe znajdujące się na piętrze należy wliczyć do ogrzewania podłogowego parteru.
Nieścisłości, różnice, braki ilościowe i rzeczowe jakie występują w dokumentacji a przedmiarem **każdy z oferentów poprawia według własnych obliczeń i kalkulacji na podstawie dokumentacji projektowej.**
- Nieścisłości, różnice, braki ilościowe i rzeczowe jakie występują w dokumentacji a przedmiarem **każdy z oferentów poprawia według własnych obliczeń i kalkulacji na podstawie dokumentacji projektowej.**
- Typ szafki rozdzielaczowa oznaczonej na rysunkach Rp4
SWP1 430x700x120 mm

- Nieścisłości, różnice, braki ilościowe i rzeczowe jakie występują w dokumentacji a przedmiarem **każdy z oferentów poprawia według własnych obliczeń i kalkulacji na podstawie dokumentacji projektowej.**
- Według uzyskanych informacji jest to długość rurociągu ogrzewania podłogowego.

Nieścisłości, różnice, braki ilościowe i rzeczowe jakie występują w dokumentacji a przedmiarem **każdy z oferentów poprawia według własnych obliczeń i kalkulacji na podstawie dokumentacji projektowej.**

- nieścisłości, różnice, braki ilościowe i rzeczowe jakie występują w dokumentacji a przedmiarem **każdy z oferentów poprawia według własnych obliczeń i kalkulacji na podstawie dokumentacji projektowej.**
- nieścisłości, różnice, braki ilościowe i rzeczowe jakie występują w dokumentacji a przedmiarem **każdy z oferentów poprawia według**
- nieścisłości, różnice, braki ilościowe i rzeczowe jakie występują w dokumentacji a przedmiarem **każdy z oferentów poprawia według własnych obliczeń i kalkulacji na podstawie dokumentacji projektowej.**

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej i będą wiążące przy składaniu ofert.

Otrzymują :

1 x adresat

1 x internet - przetargi aktualne

1 x a/a

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Suluja