


Do spodu ceowników należy przyspawać płaskowniki o wym. 5x100x450mm w rozstawie co 50cm spójną pachwinową o gr. 3mm na całym obwodzie styku elementów.



|  |  |                                |  |
|--|--|--------------------------------|--|
| Jednostka opracowująca : SPARTAN Projektowanie, wykonawstwo, nadzory budowlane Grzegorz Prajsnar                       |  |                                |  |
| ul. Szczepanika 8 38-420 Korczyn tel: 793-170-903  |  |                                |  |
| Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BUDYNKU USTRZYZKOWEGO DOMU KULTURY I ROZBUDOWA O PODJAZD DLA OSÓB NIEPEŁNOSP. |  | Projekt PR 6R                  |  |
| Objekt: USTRZYZKOWY DOM KULTURY  |  |                                |  |
| Lokalizacja: ul. 29 Listopada 31, jed. ew. i obręb ew. Ustrzyki Dobre dz. nr ew. 1212                                  |  | projekt wykonawczy konstrukcji |  |
| Stadium:   |  |                                |  |
| Rysunek:   |  | RZUT KONSTRUKCJI PARTERU       |  |
| Projektant: mgr inż. Grzegorz Prajsnar   |  | Upr:PDK0241/POOK/11            |  |
| Asyst. projektanta: mgr inż. Ryszard Pelc  |  |                                |  |
| Data: 11.2016  |  | Branża: Konstrukcja            |  |
|  |  | Skala 1:100                    |  |
|  |  | Rys. nr 1K                     |  |