

# SYTUACJA

1:500

NAPRAWA USZKODZONEGO  
PRZEPUSTU Z X Ø 120 CM  
W KRÓTKIM ULICY POKSTRWIĄŻYK

UL. STRWIĄŻYK

UL. LUKASIEWICZA

UL. PCK

ZNISZCZONY RÓW ODREWOWY

228

SPORDZIK  
mgr inż. FRYDERYK BRÓDZA

STRWIĄŻYK

